



Boletín Técnico de Partes de Motor

Para uso Correcto de la Falda de Pistón para Motor Cummins® M11/ ISM



Fig. A
M-4070653 Falda



Fig. B
MCB7087 Falda



Fig. C
MCB7086 Corona de Pistón

Interstate-McBee ofrece dos tipos de falda de pistón para motores M11 e ISM. La falda de pistón tipo 1 con el número de parte M-4070653 mostrada en la figura A, debería ser sustituida cuando se reusa la corona de pistón original Cummins. La media reparación (IFK) de Interstate-McBee sin pistón con el número de parte MCIFISME-S incluye la falda de pistón tipo 1. La media reparación MCIFISME-S permite una reconstrucción muy económica de motor cuando las coronas del pistón están en condiciones de ser reutilizadas.

La falda de pistón tipo 2 con el número de parte MCB7087 mostrada en la figura B, es una falda de pistón desarrollada por Interstate-McBee y fue diseñada para usarse con nuestra propia corona de pistón, la cual se muestra en la figura C, con el número de parte MCB7086. Nótese que las galerías de aceite en dicha falda de pistón están diseñadas para una mejor retención del aceite en la falda.

Para información adicional póngase en contacto con el departamento técnico de Interstate-McBee en www.interstate-mcbee.com.

Los números de parte MCB7086 & MCB7087 están disponibles en los kits que enlistamos a continuación:

MCB4025161 Kit de Pistón

MCB4025162 Conjunto de Pistón

M-4025297 Media Reparación para Motor M11

M-4090008 Media Reparación para Motor ISM **Disponible Próximamente**

M-4918787 Media Reparación para Motor ISM 02 **Disponible Próximamente**

WORLD HEADQUARTERS
5300 Lakeside Ave.
Cleveland, Ohio 44114

PHONE: 216-881-0015
TOLL FREE: 800-321-4234
FAX: 216-881-0805

www.interstate-mcbee.com